

# Первичные сообщения

Период с 19.01.2020 по 01.04.2021

Всего телеграмм 208 (на рассмотрении 205, в работе 3, отклонено 0). Текущее время:11:15:48. Параметры поиска: с 19.01.2020 по 01.04.2021; текст телеграммы содержит порез

№ п/п	Дата	Текст телеграммы
1	19.01.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>191704 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 19.01.2019, В738, VQ-BWI, ПОБЕДА, РЕЙС DP-114, СО4И (АДЛЕР) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 167/11/2. ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ ПНЕВМАТИКА ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АК ПОБЕДА</p>
2	23.01.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>230915 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ (РЕЙС-ПБД414 В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VP-ВРУ ДАТА/23.01.2020Г. УТЦ/04.20 Т4К/УУВВ ВИД/ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.)</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>230928 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 23.01.2020, В738, VP-ВРУ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-414, 4ЕЛЯБИНСК-МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 178/8/1. ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>

3	23.01.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>230915 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ (РЕЙС-ПБД414 В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VP-ВРУ ДАТА/23.01.2020Г. УТЦ/04.20 Т4К/УУВВ ВИД/ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.)</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>230928 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 23.01.2020, В738, VP-ВРУ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-414, 4ЕЛЯБИНСК-МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 178/8/1. ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНА РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
4	03.02.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>031217 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 03.02.2020, В 738, VP-ВQC, ПОБЕДА, РЕЙС DP-160, КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) - МОСКВА (ВНУКОВО) ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 186/3/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕНЫ НЕДОПУСТИМЫЕ ПОРЕЗЫ АВИАШИН ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОЛЕС ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, И ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНА РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>

5	03.02.2020	<p>АИС РПТ: Происшествие. Была добавлена карточка №ВТ-11835. Дата события: 03.02.2020 10:57:00(местное) 10:57:00(мск). Место события: субъект РФ - Москва - город федерального значения адрес: Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Описание: 03.01.20 10.57 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружены недопустимые порезы авиашин внешнего и внутреннего колес левой основной опоры шасси, и внешнего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным персоналом выполнены работы по замене колес согласно АММ. Оформлена техническая документация, допускающая ВС к дальнейшей эксплуатации. Самолет В-738, рег/VP-BQC, рейс DP160 Краснодар - Москва (Внуково) Эксплуатант - ООО «Авиакомпания «Победа».</p> <p>Создал сообщение: Главный специалист-эксперт Авдонин Валерий Игоревич телефон: +7(495) 503-10-36 <a href="http://10.1.5.71/airspt/incidentcards/Air/edit/d96b150a-dce8-487b-9292-f8c2ef89f4cc">http://10.1.5.71/airspt/incidentcards/Air/edit/d96b150a-dce8-487b-9292-f8c2ef89f4cc</a></p>
6	03.02.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>03.02.20 10.57 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА САМОЛЕТА В-737 ОБНАРУЖЕНЫ НЕДОПУСТИМЫЕ ПОРЕЗЫ АВИАШИН ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОЛЕС ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, И ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.</p> <p>САМОЛЕТ В-737-800, РЕГ/VP-BQC, РЕЙС DP160 КРАСНОДАР - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-11835</p>
7	08.02.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>081952 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 08.02.2020, В 738, VP-BPL, ПОБЕДА, РЕЙС DP-206, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) – МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКИПАЖ 3/4, ПАССАЖИРЫ 174/5/3 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ В ВИДЕ ПОРЕЗА БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.</p>

8	16.02.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>160635 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ (РЕЙС-ДР260 В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VP-ВРХ ДАТА/16.02 УТЦ/04.04 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВС ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ДВУХ ПНЕВМАТИКОВ ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕС ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.)</p> <p>ГГ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>162051 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ: 16.02.2020, В 738, VP-ВРХ, ПОБЕДА, РЕЙС DR-260, СУРГУТ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 181/7/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕНЫ НЕДОПУСТИМЫЕ ПОРЕЗЫ АВИАШИН ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОЛЕС ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
9	16.02.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>160601 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ: 14.02.2020, В 738, VP-ВРС, ПОБЕДА, РЕЙС DR-510, КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 177/9/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ПУЛКОВО ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ В ВИДЕ ПОРЕЗА БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
10	16.02.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>170604 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ: 16.02.2020, В 738, VQ-ВТJ, ПОБЕДА, РЕЙС DR-510, КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 183/3/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ПУЛКОВО ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ В ВИДЕ ПОРЕЗА БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО</p>

		АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
11	20.02.2020	ИНФОРМАЦИЯ  201329 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 19.02.2020, В738, VP-ВРЈ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-804, БЕРГАМО - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 3/4, ПАССАЖИРЫ 177/10/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНА РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
12	21.02.2020	ИНФОРМАЦИЯ  211103 УУВВПБДЬ  21.02.2020, В738, VP-ВQC, ПОБЕДА, РЕЙС DP-203, МОСКВА (ВНУКОВО) - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 163/3/0. ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВС В А/П ПУЛКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ БОКОВОЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. ВЫПОЛНЕНА РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
13	24.02.2020	ИНФОРМАЦИЯ  241811 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 24.02.2020, В738, VP-ВРТ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-164, АСТРАХАНЬ(НАРИМАНОВО)- МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 159/3/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНА РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
14	25.02.2020	ИНФОРМАЦИЯ  260525 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 25.02.2020, В738, VP-ВQM, ПОБЕДА, РЕЙС DP-834, РИМ(ФЬЮМИЧИНО) - МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 177/6/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНА РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К

		ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
15	27.02.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>27.02.2020 13.17 (МСК) АЭРОПОРТ КАЗАНЬ. ПОСЛЕ ПОСАДКИ САМОЛЕТА В-737, ПРИ ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ В КВС ДОЛОЖИЛ О ПОРЕЗЕ ПНЕВМАТИКА. ПРОИЗВЕДЁН ОСМОТР ВПП, ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО.</p> <p>САМОЛЕТ В-737-800, РЕГ/VQ-BBW, РЕЙС AUL597 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – КАЗАНЬ. ЭКСПЛУАТАНТ АО «НОРДАВИА – РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ». ВТ-12009</p>
16	27.02.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>271057 УВВВЗДЗЪ</p> <p>(ALD-AUL597-IS -B738/M DOF/200227 REG/VQBBW EET/UUWV0029 UWWW0132 SEL/CGPS OPR/NORDAVIA ORGN/ULAAAULZ TALT/UUDD RMK/DOF/200227 ПОСЛЕ ПОСАДКИ 0919 УТЦ ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ В 1017 УТЦ КВС ДОЛОЖИЛ О ПОРЕЗЕ ПНЕВМАТИКА, ПРОИЗВЕДЕН ОСМОТР ВПП, ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО)</p>
17	27.02.2020	<p>Ространснадзор АИС РПТ: Происшествие. Была добавлена карточка №ВТ-12009. Дата события: 27.02.2020 13:17:00(местное) 13:17:00(мск). Место события: субъект РФ - Республика Татарстан (Татарстан) орган контроля - УГАН НОТБ по ПФО адрес: Россия, Республика Татарстан, Лаишевский район, аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая</p> <p>Описание: 27.02.2020 13.17 (мск) Международный аэропорт Казань. После посадки ВС в 12.19 (мск), при послеполётном осмотре в 13.17 (мск) КВС доложил о порезе пневматика. Произведён осмотр ВПП, посторонних предметов не обнаружено. Самолет Боинг-737-800, рег/VQ-BBW, рейс AUL597 Санкт-Петербург – Казань. Эксплуатант – АО «Нордавиа – региональные авиалинии». Создал сообщение: Старший специалист первого разряда Ерин Андрей Георгиевич телефон: (846)332-47-13</p> <p><a href="http://10.1.5.71/airspt/incidentcards/Air/edit/31165aa1-33c2-4183-a6ca-f0b670339c99">http://10.1.5.71/airspt/incidentcards/Air/edit/31165aa1-33c2-4183-a6ca-f0b670339c99</a></p>
18	02.03.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>02.03.2020 07.16 (МСК) АЭРОПОРТ УФА. НА ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ СПЕЦИАЛИСТОМ НО ВС СПО ОБНАРУЖЕН ПОРЕЗ ВНЕШНЕГО ПНЕВМАТИКА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ ВС. ПРОИЗВЕДЁН КОМИССИОННЫЙ ОСМОТР ИВПП-2, РД И МС ПО МАРШРУТУ РУЛЕНИЯ ВС. ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. СОСТАВЛЕН АКТ. СПЕЦИАЛИСТАМИ ООО «ТС-ТЕХНИК» ПРОИЗВЕДЁН ОСМОТР ПНЕВМАТИКА. ВС ОТ ПОЛЁТОВ НЕ ОТСТРАНЯЛОСЬ.</p> <p>САМОЛЕТ БОИНГ-737-500, РЕГ/VQ-BPQ, РЕЙС UT-151 НИЖНЕВАРТОВСК - УФА.</p>

		ЭКСПЛУАТАНТ ОАО «АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР». ВТ-12029
19	02.03.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>020900 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ (РЕЙС-ДР188 В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VQ-ВТН ДАТА/02.03 УТЦ/08.00 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ И ИЗНОС ПНЕВМАТИКА ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.)</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>021234 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 02.03.2020, В738, VQ-ВТН, ПОБЕДА, РЕЙС DR-188, МАХАЧКАЛА - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 172/10/5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.</p>
20	02.03.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>02.03.2020 07.16(МСК) АЭРОПОРТ УФА. НА ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ САМОЛЁТА В-737-500 ОБНАРУЖЕН ПОРЕЗ ВНЕШНЕГО ПНЕВМАТИКА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ. ОСМОТРОМ ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. ПОСЛЕ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. САМОЛЁТ В-737-500, РЕГ/VQ-ВРQ, РЕЙС ЮТ 152 НИЖНЕВАРТОВСК – УФА. ЭКСПЛУАТАНТ - ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР».</p>
21	04.03.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>040949 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 03.03.2020, В738, VQ-ВТ1, ПОБЕДА, РЕЙС DR-262, КАЛИНИНГРАД(ХРАБРОВО) - МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 166/7/1. ПРИ</p>

		ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
22	13.03.2020	ИНФОРМАЦИЯ  130523 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 12.03.2020, В-738, VP-BPU, ПОБЕДА, РЕЙС DP-168, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 169/5/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ ПНЕВМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
23	15.03.2020	ИНФОРМАЦИЯ  151330 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 15.03.2020, В738, VQ-VTH, ПОБЕДА, РЕЙС DP-174, МАГАС (СЛЕПЦОВСКАЯ) – МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 3/5, ПАССАЖИРЫ 162/12/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ БОКОВОЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
24	21.03.2020	ИНФОРМАЦИЯ  21.03.2020 08.50 (МСК) АЭРОПОРТ УФА. НА ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ СПЕЦИАЛИСТОМ НО ВС СПО ОБНАРУЖЕН ПОРЕЗ ВНУТРЕННЕГО ПНЕВМАТИКА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ ВС. ПРОИЗВЕДЁН КОМИССИОННЫЙ ОСМОТР ИВПП, РД И МС ПО МАРШРУТУ РУЛЕНИЯ ВС. ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. СОСТАВЛЕН АКТ. ВС ОТ ПОЛЁТОВ НЕ ОТСТРАНЯЛОСЬ.  САМОЛЕТ В-737-500, РЕГ/VP-BVL, РЕЙС UT-678 КОГАЛЫМ – УФА. ЭКСПЛУАТАНТ ОАО «АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР». ВТ-12251
25	23.03.2020	ИНФОРМАЦИЯ  23.03.2020 03.50 (МСК) АЭРОПОРТ УФА. НА ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ САМОЛЕТА В-737 СПЕЦИАЛИСТОМ НО СПО ОБНАРУЖЕН ПОРЕЗ ВНУТРЕННЕГО ПНЕВМАТИКА ЛЕВОЙ



		<p>ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ ВС. ЗАПИСИ В БОРТОВОМ ЖУРНАЛЕ НЕ БЫЛО. СОСТАВЛЕН АКТ ОСМОТРА ВС, АКТ ОСМОТРА АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, КОТОРЫЕ ПОДПИСАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АВИАКОМПАНИИ. ПРЕТЕНЗИЙ К АО «МА УФА» НЕТ. ВС ОТ ПОЛЁТОВ НЕ ОТСТРАНЯЛОСЬ.</p> <p>САМОЛЕТ В-737, РЕГ/VQ-BVI, РЕЙС 5N-591 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — УФА. ЭКСПЛУАТАНТ АО «НОРДАВИА». ВТ-12290</p>
26	21.03.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>21.03.2020 08.50(МСК) АЭРОПОРТ УФА. НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ САМОЛЕТА В-737-500 ОБНАРУЖЕН ПОРЕЗ ВНУТРЕННЕГО ПНЕВМАТИКА ОСНОВНОЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ ШАССИ. ВС ОТ ПОЛЕТОВ НЕ ОТСТРАНЯЛОСЬ. САМОЛЁТ В-737-500, РЕГ/VH-BVL, РЕЙС ЮТ 678 КОГАЛЫМ - УФА. ЭКСПЛУАТАНТ - ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР».</p>
27	25.03.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>250427 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 24.03.2020, В738, VP-BQJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 512, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 104/12/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
28	29.03.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>290103 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕЙС PVD190 В-737-800 ОПР/ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/ VP-VRX ДАТА/28.03 УТЦ/20.50 Т4К/УУВВ ВИД/ НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. РМК/ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>290616 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 28.03.2020, В738, VP-VRX, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 190, МАХАЧКАЛА - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 107/6/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ</p>

		РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
29	31.03.2020	ИНФОРМАЦИЯ  ФФ УУУКЫЛЫЬ  311840 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 31.03.2020, В738, VQ-VTD, ПОБЕДА, РЕЙС DP-260, СУРГУТ-МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 115/6/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
30	01.04.2020	ИНФОРМАЦИЯ  ГГ УУУКЫЛЫЬ  010610 УУУУАБВЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕЙС RU214 В747-8/F РЕГ. VQ-VLR АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО 31.03.2020 06.30 UTC/09.30 МСК ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖЕН ПОРЕЗ ПНЕВМАТИКА ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОРДА БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП МАРШРУТ РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
31	01.04.2020	ИНФОРМАЦИЯ  ФФ УУУКЫЛЫЬ  010836 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 31.03.2020, В738, VP-BPV, ПОБЕДА, РЕЙС DP-206, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 86/1/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ ВС К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.
32	15.04.2020	ИНФОРМАЦИЯ  ГГ УУУКЫЛЫЬ

		<p>150608 УУУАБВЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕЙС RU9041 B747-8/F РЕГ. VP-BVL АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО 14.03.2020 22.30 UTC/01.30 МСК ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ В А/П ДОМОДЕДОВО ОБНАРУЖЕНЫ ПОРЕЗЫ ПНЕВМАТИКОВ ЧЕТЫРЕХ КОЛЕС ЛЕВОЙ ФЮЗЕЛЯЖНОЙ ОПОРЫ ШАССИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОРДА БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВУХ КОЛЕС ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП, МАРШРУТ РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. СОГЛАСНО АКТА ОСМОТРА БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДВУХ КОЛЕС НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ИНСПЕКЦИЯ ИПАП И УБП АК ЭЙРБРИДЖКАРГО.</p>
33	15.04.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>15.04.2020 01.30 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ДОМОДЕДОВО). ПРИ ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ САМОЛЁТА В-747 ОБНАРУЖЕНЫ ПОРЕЗЫ ПНЕВМАТИКОВ ЧЕТЫРЕХ КОЛЕС ЛЕВОЙ ФЮЗЕЛЯЖНОЙ ОПОРЫ ШАССИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОРДА БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВУХ КОЛЕС ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП, МАРШРУТ РУЛЕНИЯ ВС. СОГЛАСНО АКТА ОСМОТРА БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДВУХ КОЛЕС НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>САМОЛЁТ В-747-8F, РЕГ/VP-BVL, РЕЙС RU9041 ШАЛОН-АН-ШАМПАНЬ - МОСКВА (ДОМОДЕДОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ЭЙРБРИДЖКАРГО». ВТ-12578</p>
34	01.06.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>020539 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 01.06.2020, В738, VP-BQU, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 170, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 171/8/6. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
35	12.06.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>120510 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. РЕЙС -ПБД164 В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VP-BQZ ДАТА/11.06 УТЦ/09.00 Т4К/УУВВ ВИД/ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ</p>

		<p>ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ГГ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>120629 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 11.06.2020, В738, VP-BQZ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 164, АСТРАХАНЬ (НАРИМАНОВО) – МОСКВА ( ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 167/15/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
36	13.06.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>131420 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. РЕЙС-ДР122-В737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА»</p> <p>РЕГ/ВQ-ВWН ДАТА/13.06 УТЦ/11.07 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВС ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>131817 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 13.06.2020, В738, VQ-BWН, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 122, СО4И (АДЛЕР) – МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 57/10/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>

37	19.06.2020	<p>19.06.2020 08.30 (мск) аэропорт Уфа. На послеполётном осмотре ВС В-735 специалистом НО ВС СПО обнаружен порез внутреннего пневматика левой основной стойки шасси ВС. Произведён комиссионный осмотр ИВПП-2, РД, МС. Посторонних предметов не обнаружено. Составлен акт, который подписан представителем авиакомпании. Претензий к АО «МА Уфа» нет. Инженером ЧКОО «НОРДИК» произведён осмотр пневматика. ВС от полётов не отстранялось. Самолет В-737-500, рег/VQ-BRI, рейс 5N-1591 Санкт-Петербург (Пулково) - Уфа. Эксплуатант АО «Нордавиа – Региональные Авиалинии».</p> <p>BT-13005</p>
38	19.06.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>19.06.2020 08.30(МСК) АЭРОПОРТ УФА. НА ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ САМОЛЁТА В-737-500 ОБНАРУЖЕН ПОРЕЗ ПНЕВМАТИКА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ. ЭКИПАЖ 5, ПАССАЖИРОВ 23 ЧЕЛОВЕКА. ОСМОТРОМ ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. ПОСЛЕ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. САМОЛЁТ В-737-500, РЕГ/VP-BRI, РЕЙС 5N 1591 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) – УФА. ЭКСПЛУАТАНТ - АО «НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ».</p>
39	23.06.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>231549 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕЙС-ПБД 150 В-737-800 ОПР/ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/ VP-BPS ДАТА/ 23.06.2020Г. УТЦ/ 14.00 Т4К/УУВВ ВИД/ ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>240631 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 23.06.2020, В738, VP-BPS, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 150 , АНАПА-МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 3/4, ПАССАЖИРЫ 106/21/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>

40	26.06.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>ГГ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>260853 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 26.06.2020, В738, VP-VPJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 260, СУРГУТ-МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 164/23/6. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.</p>
41	27.06.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>ГГ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>270550 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 26.06.2020, В738, VP-VPT, ПОБЕДА, РЕЙС DP-476, САРАТОВ (ГАГАРИН) – МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 173/7/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.</p>
42	01.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>010850 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. (РЕЙС-ПБД114 В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VP-VQC ДАТА/01.07.2020Г. УТЦ/07.00 Т4К/УУВВ ВИД/ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.)</p> <p>ГГ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>011413 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 01.07.2020, В738, VP-VQC, ПОБЕДА, РЕЙС DP-114, СОЧИ (АДЛЕР)- МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 79/4/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ</p>

		АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
43	04.07.2020	ИНФОРМАЦИЯ  050537 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 04.07.2020, В738, VP-ВРХ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-458, ЧЕБОКСАРЫ – МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 181/5/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.
44	06.07.2020	ИНФОРМАЦИЯ  061929 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 06.07.2020, В738, VP-ВРХ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-188, МАХАЧКАЛА – МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 183/4/7. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
45	08.07.2020	ИНФОРМАЦИЯ  080520 УУВВЫЛЫЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. (РЕЙС-ДР414 В-738 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VQ-BWI ДАТА/08.07 УТЦ/03.00 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВС ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ (ПОРЕЗ) ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОГО БОРТОВОГО ЖУРНАЛА. РМК/ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВС - БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ.)
46	09.07.2020	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  090445 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 08.07.2020, В738, VQ-BWI, ПОБЕДА, РЕЙС DP-414, ЧЕЛЯБИНСК (БАЛАНДИНО) – МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 167/18 /2 . ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ

		ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.
47	14.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>141236 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. РЕЙС-RVD122-B-737-800 ОПР/„АВИАКОМПАНИЯ„ПОБЕДА,, РЕГ/VP-BPJ ДАТА/14.07 УТЦ/11.20 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. РМК/ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ГГ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>150507 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 14.07.2020, В738, VP-BPJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 122, СОЧИ (АДЛЕР) - МОСКВА( ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 175/14/5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
48	15.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>160448 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 15.07.2020, В738, VP-BPS, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 264, КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО)- МОСКВА( ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 173/14/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
49	16.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>161623 УУВВЫЛЫЬ</p>



		<p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. РЕЙС-ДР174-В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VQ-VTS ДАТА/16.07 УТЦ/13.25 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>161628 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 16.07.2020, В 738, VQ-VTS, ПОБЕДА, РЕЙС DR-174, МАГАС (СЛЕПЦОВСКАЯ) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 171/12/5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
50	18.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>181543 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 18.07.2020, В738, VP-VPT, ПОБЕДА, РЕЙС DR- 114, СОЧИ(АДЛЕР) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 166/17/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
51	28.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>281914 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 28.07.2020, В 738, VQ-VWI, ПОБЕДА, РЕЙС DR-446, КЕМЕРОВО - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 167/15/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
52	29.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>291218 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 29.07.2020, В 738, VQ-VTH, ПОБЕДА, РЕЙС DR-148, АНАПА(ВИТЯЗЕВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 159/22/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН</p>

		<p>НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p> <p>291219 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 29.07.2020, В 738, VQ-VTH, ПОБЕДА, РЕЙС DP-148, АНАПА(ВИТЯЗЕВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 159/22/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П МОСКВА (ВНУКОВО) ДО НАЧАЛА КОММЕРЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБНАРУЖЕНА ВМЯТИНА НА НАКЛАДКЕ ПОРОГА ПЕРЕДНЕГО БГО. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ СОГЛАСНО SRM. РАЗМЕРЫ ВМЯТИНЫ НЕ ВЫХОДЯТ ЗА ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
53	29.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>291606 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 29.07.2020, В 738, VP-VQG, ПОБЕДА, РЕЙС DP-120, СОЧИ (АДЛЕР) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 164/20/3 . ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
54	29.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>300311 УУВВПБДЬ</p> <p>29.07.2020, В 738, VQ-VTG, ПОБЕДА, РЕЙС DP-284, КАЗАНЬ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 165/13/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
55	30.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>29.07.2020 10.00 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). НА ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ САМОЛЁТА В-737 БЫЛ ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО</p>

		<p>ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО «АММ». ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ОБНАРУЖЕНА БЫЛА ВМЯТИНА НА НАКЛАДКЕ ПОРОГА ПЕРЕДНЕГО БГО. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ СОГЛАСНО «SRM». РАЗМЕРЫ ВМЯТИНЫ НЕ ВЫХОДЯТ ЗА ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ</p> <p>САМОЛЁТ «В-737-800», РЕГ/VQ-VTH, РЕЙС PVD148 «АНАПА (ВИТЯЗЕВО) - МОСКВА (ВНУКОВО)». ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-13484.</p>
56	30.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>29.07.2020 14.30 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). НА ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ САМОЛЁТА «В-737» БЫЛ ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО «АММ». ОФОРМЛЕНА БЫЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЁТ «В-737-800», РЕГ/VQ-VQG, РЕЙС PVD120 «СОЧИ - МОСКВА (ВНУКОВО)». ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-13487.</p>
57	30.07.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>29.07.2020 21.00 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). НА ПОСЛЕПОЛЁТНОМ ОСМОТРЕ САМОЛЁТА В-737 ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО «АММ». ОФОРМЛЕНА БЫЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЁТ «В-737-800», РЕГ/VQ-VTG, РЕЙС PVD284 «КАЗАНЬ - МОСКВА (ВНУКОВО)». ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-13488.</p>
58	02.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>021819 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 02.08.2020, В 738, VP-VOD, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 152, АНАПА (ВИТЯЗЕВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 163/26/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>

59	02.08.2020	<p>02.08.2020 17.45 (мск), аэропорт Москва (Внуково). На послеполётном осмотре самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины внешнего колеса правой основной стойки шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно «АММ». Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений.</p> <p>Самолёт «В-737-800», рег/VP-BOD, рейс PBD152 «Анапа (Витязево) - Москва (Внуково)». Эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа».</p> <p>BT-13551.</p>
60	06.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>061610 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 06.08.2020, В 738, VP-BGQ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 192, МАХА4КАЛА - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 163/21/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИ4НОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИ4ЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНА РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИ4ЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЗКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИ4ЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
61	07.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>070839 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. РЕЙС-PBD426-B-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VP-BGQ ДАТА/07.08 УТЦ/06.45 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНА4ЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. РМК/ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>081919 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 07.08.2020, В 738, VP-BGQ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 426, УЛАН-УДЭ (МУХИНО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 171/16/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИ4НОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИ4ЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНА РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИ4ЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ</p>

		ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
62	07.08.2020	<p>ДОП. ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>ГГ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>071036 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 06.08.2020, В 738, VP-BQG ПОБЕДА, РЕЙС DP- 192, МАХА4КАЛА - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 163/21/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
63	09.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>100510 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ (РЕЙС-ДР210 В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VP-BPV ДАТА/09.08 УТЦ/18.20 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.)</p> <p>ГГ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>100237 УУВВПБДЬ</p> <p>09.08.2020, В 738, VP-BPV, ПОБЕДА, РЕЙС DP - 210, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 186/3/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
64	11.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>111755 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 11.08.2020, В738, VP-ВОН, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 184,</p>

		<p>ВОЛГОГРАД(ГУМРАК) - МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 177/12/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
65	18.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>181346 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 18.08.2020, В738, VP-BQZ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 262, КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 178/11/5. ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
66	27.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>280437 УХМУЗЬУЖ</p> <p>АЛД (ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ) ВИД СОБЫТИЯ: ПВС ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО: 28.08.2020, 01:30 UTC (13:30 ВРЕМЯ МЕСТНОЕ), АЭРОПОРТ АНАДЫРЬ ЧУКОТСКИЙ АО ТИП РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: Б-767-200 VP-BAI ЭКСПЛУАТАНТ: ПАО 'АК ЮТЭЙР' МЕТЕОУСЛОВИЯ НА МОМЕНТ ПОСАДКИ: К СОБЫТИЮ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ ХАРАКТЕР ЗАДАНИЯ МАРШРУТ: ПАССАЖИРСКИЙ РЕЙС UT533 МОСКВА - АНАДЫРЬ- МОСКВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: В МОМЕНТ ПОДЪЕЗДА АВТОМОБИЛЯ АПК-КМ СЛУЖБЫ АТО А/П АНАДЫРЬ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ВС КО ВТОРОМУ БАГАЖНИКУ, ПРОИЗОШЛО СОПРИКОСНОВЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С ВС, С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗАДНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ ПРАВОГО КРЫЛА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОРЕЗ РАЗМЕРОМ 10 СМ И ШИРИНОЙ 5СМ). ПРОВЕДЕН ОСМОТР ПОВРЕЖДЕНИЯ. ПРОИЗВЕДЕНЫ РАБОТЫ СОГЛАСНО СРМ. ПОВРЕЖДЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСКА. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОСТРАДАВШИХ ЛИЦ НЕТ. И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ</p>
67	28.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>28.08.2020 04.30 (МСК) АЭРОПОРТ АНАДЫРЬ. В МОМЕНТ ПОДЪЕЗДА АВТОМОБИЛЯ АПК-КМ СЛУЖБЫ АТО АЭРОПОРТА АНАДЫРЬ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ВС В-767 КО ВТОРОМУ БАГАЖНИКУ, ПРОИЗОШЛО СОПРИКОСНОВЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВС, С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗАДНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ ПРАВОГО КРЫЛА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОРЕЗ РАЗМЕРОМ 10 СМ И ШИРИНОЙ 5 СМ). ПРОВЕДЕН ОСМОТР ПОВРЕЖДЕНИЯ. ПРОИЗВЕДЕНЫ РАБОТЫ СОГЛАСНО «СРМ». ПОВРЕЖДЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСКА. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.</p> <p>САМОЛЕТ В-767, РЕГ/VP-BAI, РЕЙС ЮТ533 МОСКВА (ВНУКОВО) - АНАДЫРЬ, ЭКСПЛУАТАНТ</p>

		<p>ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР». ВТ-14042</p>
68	30.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>301100 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. РЕЙС-ПБД476 В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VP-VRJ ДАТА/30.08 УТЦ/09.00 Т4К/УУВВ ВИД/ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>301708 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 30.08.2020, В738, VP-VRJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 476, САРАТОВ (ГАГАРИН) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 168/15/6. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
69	31.08.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>311450 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. РЕЙС-PVD174-В-737-800 ОПР/ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» РЕГ/VQ-VTS ДАТА/31.08 УТЦ/13.20 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. РМК/ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>311747 УУВВПБДЬ</p>

		<p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 31.08.2020, В738, VQ-VTS, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 174, МАГАС (СЛЕПЦОВСКАЯ) – МОСКВА (ВНУКОВО) ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 174/14/5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
70	04.09.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>041018 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 04.09.2020, В738, VP-BGQ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 454, ИРКУТСК - МОСКВА (ВНУКОВО) ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 179/10/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
71	15.09.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>150700 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ (РЕЙС-ПБД446 В-737-800 ОПР/ООО „АВИАКОМПАНИЯ „ПОБЕДА,, РЕГ/VQ-BAW ДАТА/15.09.2020Г. УТЦ/05.30 Т4К/УУВВ ВИД/ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПНЕВМАТИКА (ПОРЕЗ) ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. РМК/ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.)</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>151059 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 15.09.2020, В 738, VQ-BAW, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 446, КЕМЕРОВО - МОСКВА (ВНУКОВО) ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 183/3/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p>



		ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.
72	16.09.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>161555 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. РЕЙС-PVD408-B-737-800 ОПР/ООО „АВИАКОМПАНИЯ „ПОБЕДА" РЕГ/VP-BQE ДАТА/16.09 УТЦ/15.00 Т4К/УУВВ ВИД/НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПНЕВМАТИКА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. РМК/ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>170431 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 16.09.2020, В 738, VP-BQE, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 408, ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)- МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 177/7/5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
73	15.09.2020	<p>15.09.2020 08.30 (мск) аэропорт Москва (Внуково). При выполнении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины внутреннего колеса левой основной стойки шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно «АММ». Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений.</p> <p>Самолёт В-737-800, рег/VQ-BAW, рейс PVD446 Кемерово - Москва (Внуково). Эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа».</p> <p>ВТ-14295.</p>
74	18.09.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>181714 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 18.09.2020, В 738, VQ-VTH, ПОБЕДА, РЕЙС DP - 964, ДАЛАМАН - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 159/13/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ</p>

		ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
75	19.09.2020	ИНФОРМАЦИЯ  190526 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 19.09.2020, В 738, VQ-VTJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP -516, ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(ПУЛКОВО) ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 183/4/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
76	25.09.2020	ИНФОРМАЦИЯ  250256 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 25.09.2020, В 738, VQ-VTD, ПОБЕДА, РЕЙС DP - 1200, МАХАЧКАЛА- МОСКВА(ВНУКОВО) ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 176/6/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
77	27.09.2020	ИНФОРМАЦИЯ  271742 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 27.09.2020, В 738, VP-VPS, ПОБЕДА, РЕЙС DP - 116, СО4И (АДЛЕР)- МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 175/9/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
78	01.10.2020	ИНФОРМАЦИЯ  011531 УУВВПБДЬ  01.10.2020, В 738, VQ-VTI, ПОБЕДА, РЕЙС DP-286, КАЗАНЬ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 170/3/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ

		<p>ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
79	02.10.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>021806 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 02.10.2020, В 738, VQ-BWG, ПОБЕДА, РЕЙС DP-404, ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 186/2/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.</p>
80	03.10.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>031711 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 03.10.2020, В 738, VP-BQY, ПОБЕДА, РЕЙС DP-442, НИЖНЕКАМСК (БЕГИШЕВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 166/5/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
81	04.10.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>040846 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 04.10.2020, В 738, VP-BQJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 160, КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 176/2/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
82	06.10.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>080643 УУВВПБДЬ</p> <p>06.10.2020, В 738, VP-BPJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-276, КИРОВ (ПОБЕДИЛОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 144/3/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО</p>

		ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.
83	09.10.2020	ИНФОРМАЦИЯ  091944 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 09.10.2020, В 738, VP-BPU, ПОБЕДА, РЕЙС DP-476, САРАТОВ (ГАГАРИН) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 179/6/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.
84	12.10.2020	ИНФОРМАЦИЯ  121937 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 12.10.2020, В 738, VP-VQE, ПОБЕДА, РЕЙС DP-446, КЕМЕРОВО - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 145/7/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.
85	14.10.2020	ИНФОРМАЦИЯ  150433 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. 14.10.2020, В 738, VQ-VTH, ПОБЕДА, РЕЙС DP-274, ВОРОНЕЖ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 124/2/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.
86	17.10.2020	ИНФОРМАЦИЯ  171524 УУВВПБДЬ  17.10.2020, В 738, VQ-BAW, ПОБЕДА, РЕЙС DP-450, ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 165/7/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ

		<p>ГЕРМЕТИЧНОСТИ. ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА.</p>
87	22.10.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>221833 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 22.10.2020, В 738, VP-VQM, ПОБЕДА, РЕЙС DP-194, НАЛЬЧИК - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 180/4/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
88	24.10.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>241514 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 24.10.2020, В 738, VP-VQG, ПОБЕДА, РЕЙС DP-305, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) - СОЧИ(АДЛЕР), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 139/50/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П СОЧИ ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
89	25.10.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>251830 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 25.10.2020, В 738, VQ-VTI, ПОБЕДА, РЕЙС DP-460, ЧЕБОКСАРЫ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 167/5/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
90	25.10.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>251831 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 25.10.2020, В 738, VQ-VWG, ПОБЕДА, РЕЙС DP-168, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 165/10/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА</p>

		ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
91	03.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>СС УУУКЫЛЫЬ</p> <p>031715 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕЙС-RVD 840 В-737-800 ОПР/ ООО „АВИАКОМПАНИЯ „ПОБЕДА,, РЕГ/ VQ-VTS ДАТА/ 03.11 УТЦ/ 15.40 Т4К/УУВВ ВИД/ НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ОБНАРУЖЕНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПНЕВМАТИКОВ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО КОЛЕС ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. В СОСТАВЕ КОМИССИИ ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. РМК/ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕС ВС ДОПУЩЕНО К ПОЛЕТАМ НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>ФФ УУУКЫЛЫЬ</p> <p>040418 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 03.11.2020, В 738, VQ-VTS, ПОБЕДА, РЕЙС DP-840, АНТАЛИЯ - МОСКВА ВНУКОВО). ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 155/31/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕНЫ НЕДОПУСТИМЫЕ ПОРЕЗЫ АВИАШИН ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОЛЕС ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
92	06.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>061240 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 06.11.2020, В 738, VQ-VTI, ПОБЕДА, РЕЙС DP-168, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - МОСКВА ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 173/12/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
93	10.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>101800 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 10.11.2020, В 738, VQ-VTI, ПОБЕДА, РЕЙС DP-174, МАГАС (СЛЕПЦОВСКАЯ) - МОСКВА ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 172/7/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН</p>

		<p>НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
94	22.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>230259 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 22.11.2020, В 738, VQ-VTD, ПОБЕДА, РЕЙС DP-186, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - МОСКВА ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 159/7/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
95	24.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>250413 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 24.11.2020, В 738, VP-BPS, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 458, ЧЕБОКСАРЫ - МОСКВА ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 175/6/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
96	24.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>24.11.2020 23.20 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА САМОЛЕТА В-738 ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЕТ В-738, РЕГ/VP-BPS, РЕЙС DP458 ЧЕБОКСАРЫ - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА».</p> <p>ВТ-1485611</p>

97	26.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>261415 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 26.11.2020, В 738, VP-BPU, ПОБЕДА, РЕЙС DP-486, УЛЬЯНОВСК (БАРАТАЕВКА) - МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 88/4/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕНЫ НЕДОПУСТИМЫЕ ПОРЕЗЫ АВИАШИН ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ И ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
98	26.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>261414 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 26.11.2020, В 738, VP-BPX, ПОБЕДА, РЕЙС DP-190, МАХАЧКАЛА - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 163/16/9. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
99	27.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>271430 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 27.11.2020, В 738, VP-BQZ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-188, МАХАЧКАЛА - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 174/3/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
100	27.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>271430 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 27.11.2020, В 738, VP-BPJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-442, НИЖНЕКАМСК (БЕГИШЕВО) - МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 154/2/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ</p>



		ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
101	28.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>281432 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 28.11.2020, В 738, VP-BPK, ПОБЕДА, РЕЙС DP-404, ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 172/6/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
102	28.11.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>281445 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 28.11.2020, В738, VP-BQV, ПОБЕДА, РЕЙС DP-164, АСТРАХАНЬ (НАРИМАНОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 175/8/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕНЫ НЕДОПУСТИМЫЕ ПОРЕЗЫ АВИАШИН ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ И ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ. БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
103	02.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>030321 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 02.12.2020, В738, VP-BQV, ПОБЕДА, РЕЙС DP-276, КИРОВ (ПОБЕДИЛОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 146/2/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
104	10.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>101259 УЛАААУЛГ</p> <p>(ALD-5N272-B738-URRP-UUDD-DOF/201210 REG/VQBBY RМК/10.12.2020 ПОСЛЕ P.272, НА ВС VQ-BBY ОБНАРУЖЕН ПОРЕЗ ШИНЫ ОСНОВНОГО КОЛЕСА. ЭКИПАЖ 2/3, КВС ТУРАЕВ</p>

		С.В., Пассажиры - ВЗР.166, РБ.6, РМ.2 ПОСАДКА БЛАГОПОЛУЧНО)
105	12.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>121335 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 12.12.2020, В738, VP-VQJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-160, КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ)- МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 171/15/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
106	12.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>121335 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 12.12.2020, В738, VQ-VTI, ПОБЕДА, РЕЙС DP-168, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 177/8/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
107	12.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>12.12.2020 09.38 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА САМОЛЕТА В-737 ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЕТ В-737-800, РЕГ/VP-VQJ, РЕЙС DP160 КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-15004</p>
108	12.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p>

		<p>12.12.2020 13.25 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА САМОЛЕТА В-737 ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЕТ В-737-800, РЕГ/VP-BQI, РЕЙС DP168 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-15006</p>
109	15.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>150551 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 15.12.2020, В738, VP-BPK, ПОБЕДА, РЕЙС DP-570, ПЕРМЬ (БОЛЬШОЕ САВИНО) - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 127/0/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
110	15.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>150954 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 15.12.2020, В738, VP-BQG, ПОБЕДА, РЕЙС DP-160, КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) - МОСКВА (ВНУКОВО) ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 183/3/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО) ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
111	16.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>161334 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 16.12.2020, В738, VP-BPS, ПОБЕДА, РЕЙС DP-164, АСТРАХАНЬ (НАРИМАНОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО) ЭКИПАЖ 3/4, ПАССАЖИРОВ 178/7/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО) ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>

112	17.12.2020	<p style="text-align: center;">ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>17.12.2020 23.54 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО «АММ». ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЕТ В-737-800, РЕГ/VP-BQU, РЕЙС DP208, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА».</p> <p>BT-15048</p>
113	29.12.2020	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>291723 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 29.12.2020, В738, VQ-VTH, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 184, ВОЛГОГРАД(ГУМРАК) - МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 148/12/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
114	29.12.2020	<p>29.12.2020 15.00 (мск) аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины правого колеса передней опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений.</p> <p>Самолет В-737-800, рег/VQ-VTH, рейс DP184 Волгоград - Москва (Внуково). Эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа».</p> <p>BT-15159</p>
115	06.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>070410 УУВВПБДЬ</p>

		ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 06.01.2021, В738, VQ-ВТІ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 174, МАГАС(СЛЕПЦОВСКАЯ)- МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 184/3/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
116	08.01.2021	ИНФОРМАЦИЯ  082104 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 08.01.2021, В738, VQ-ВТD, ПОБЕДА, РЕЙС DP-158, КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 174/11/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
117	12.01.2021	ИНФОРМАЦИЯ  120634 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 12.01.2021, В738, VP-ВРУ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-260, СУРГУТ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 169/13/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
118	21.01.2021	ИНФОРМАЦИЯ  220551 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 21.01.2021, В738, VP-ВQС, ПОБЕДА, РЕЙС DP-114, СОЧИ (АДЛЕР)- МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 170/9/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
119	22.01.2021	ИНФОРМАЦИЯ

		<p>22.01.2021 08.51 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС, ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЁТ В-737-800, РЕГ/ VP-BQC, РЕЙС DP114 СОЧИ - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ - ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА»ВТ-15343</p>
120	24.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>241053 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 24.01.2021, В738, VP-BQE, ПОБЕДА, РЕЙС DP-454, ИРКУТСК - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 175/7/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
121	25.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>251736 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 25.01.2021, В738, VP-BPL, ПОБЕДА, РЕЙС DP-180, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 183/5/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
122	25.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>251807 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕЙС-ЯК 762 В-737-700 ОПР/ АО „АВИАКОМПАНИЯ „ЯКУТИЯ,, РЕГ/ VP-BIO ДАТА/25.01 УТЦ/13.15 Т4К/УУВВ ВИД/ ПОСЛЕ ЗАРУЛИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА НА МЕСТО СТОЯНКИ, ПРИ ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ, ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ (ПОРЕЗ) ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА НА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКЕ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РМК/ ВОЗДУШНОЕ СУДНО ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОГО БОРТОВОГО ЖУРНАЛА.</p>

123	27.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>280243 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 27.01.2021, В738, VP-BQJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-206, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 184/1/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
124	27.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>280245 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 27.01.2021, В738, VP-BQZ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-466, УЛЬЯНОВСК (БАРАТАЕВКА) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 167/7/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
125	28.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>281231 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕЙС-ДР 476 В-737-800 ОПР/ ООО „АВИАКОМПАНИЯ „ПОБЕДА,, РЕГ/VQ-BWH ДАТА/28.01 УТЦ/09.45 Т4К/УУВВ ВИД/ НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ (ПОРЕЗ) ПНЕВМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВС. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p>
126	28.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>28.01.2021 12.45 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ</p>

		<p>САМОЛЕТА В-737 ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ (ПОРЕЗ) ПНЕВМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫПОЛНЕН ОСМОТР ИВПП И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВС. БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.</p> <p>САМОЛЕТ В-737-800, РЕГ/VQ-BWH, РЕЙС DP476 САРАТОВ - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-15394</p>
127	29.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>290907 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 29.01.2021, В738, VQ-VTD, ПОБЕДА, РЕЙС DP-420, НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 178/7/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ЛЕВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
128	29.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>292025 УУВВЫЛЫЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕЙС-ЮТ 6804 В-767-200 ОПР/ ПАО „АВИАКОМПАНИЯ „ЮТЭЙР,, РЕГ/ VP-BAL ДАТА/29.01 УТЦ/05.31 Т4К/УУВВ ВИД/ ПОСЛЕ ЗАРУЛИВАНИЯ ВС НА МЕСТО СТОЯНКИ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА, ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ (ПОРЕЗ) КОЛЕСА N 1 НА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКЕ ШАССИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. РМК/ ВС ДОПУЩЕНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА НА ОСНОВАНИИ ОФОРМЛЕННОГО БОРТОВОГО ЖУРНАЛА.</p>
129	30.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>302009 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 30.01.2021, В738, VQ-VTH, ПОБЕДА, РЕЙС DP-1001, МОСКВА(ВНУКОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 3/0, ПАССАЖИРОВ 0/0/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
130	31.01.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>310250 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 30.01.2021, В738, VP-BQG, ПОБЕДА, РЕЙС DP-276, КИРОВ (ПОБЕДИЛОВО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 176/10/5. ПРИ</p>



		<p>ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕНЫ НЕДОПУСТИМЫЕ ПОРЕЗЫ АВИАШИН ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО КОЛЕС ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
131	02.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>021223 УУВВПБДЬ</p> <p>02.02.2021, В738, VQ-BWI, ПОБЕДА, РЕЙС DP-460, ЧЕБОКСАРЫ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 179/5/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИН ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
132	02.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>02.02.2021 15.23 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ.</p> <p>СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЕТ В-737-800, РЕГ/VQ-BWI, РЕЙС PVD460 ЧЕБОКСАРЫ – МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-15434</p>
133	05.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>051116 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 05.02.2021, В738, VP-BPT, ПОБЕДА, РЕЙС DP-476, САРАТОВ (ГАГАРИН) - МОСКВА( ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 183/3/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>

134	05.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>052319 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 05.02.2021, В738, VP-BQQ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-509, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) - КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 166/13/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
135	07.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>080246 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 07.02.2021, В738, VQ-BTS, ПОБЕДА, РЕЙС DP-194, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 169/3/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
136	05.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>05.02.2021 14.16 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА САМОЛЕТА В-738 ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЕТ В-738, РЕГ/VP-BRT, РЕЙС DP476 САРАТОВ - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-15475</p>
137	07.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>07.02.2021 23.55 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА САМОЛЕТА В-738 ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ</p>

		<p>РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЕТ В-738, РЕГ/VQ-VTS, РЕЙС DP194 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-15480</p>
138	17.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>171405 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 17.02.2021, В738, VP-VQH, ПОБЕДА, РЕЙС DP-474, ГОРНО-АЛТАЙСК - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 115/9/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
139	18.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>181820 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 18.02.2021, В738, VP-VQY, ПОБЕДА, РЕЙС DP-286, КАЗАНЬ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 160/3/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
140	21.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>211643 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 21.02.2021, В738, VQ-VTI, ПОБЕДА, РЕЙС DP-282, ПЕТРОЗАВОДСК (БЕСОВЕЦ) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 132/6/4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
141	28.02.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>010407 УУВВПБДЬ</p> <p>28.02.2021, В738, VQ-VAW, ПОБЕДА, РЕЙС DP-974, СТАМБУЛ - КАЗАНЬ, ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 167/12/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П</p>

		КАЗАНЬ ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
142	08.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  090214 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 08.03.2021, В738, VP-BQG, ПОБЕДА, РЕЙС DP-290, ИЖЕВСК - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 172/4/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
143	09.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  091446 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 09.03.2021, В738, VP-BQZ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-540, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 161/6/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
144	10.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  100938 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 10.03.2021, В738, VP-BPL, ПОБЕДА, РЕЙС DP-454, ИРКУТСК - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, Пассажиры 176/5/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
145	11.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  111754 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 11.03.2021, В738, VP-BQM, ПОБЕДА, РЕЙС DP-184,

		ВОЛГОГРАД (ГУМРАК)-МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 181/3/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
146	11.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  112259 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 11.03.2021, В738, VP-BQU, ПОБЕДА, РЕЙС DP-116, СОЧИ (АДЛЕР)- МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 171/5/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
147	16.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  ГГ УУУКЫЛЫЬ  161916 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 16.03.2021, В738, VP-BQU, ПОБЕДА, РЕЙС DP-283, МОСКВА (ВНУКОВО) - КАЗАНЬ, ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 145/4/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П КАЗАНЬ ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
148	17.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  171054 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 17.03.2021, В738, VP-BQZ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-414, ЧЕЛЯБИНСК (БАЛАНДИНО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 174/14/2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
149	19.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  190830 УУВВПБДЬ

		ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 19.03.2021, В738, VP-BQQ, ПОБЕДА, РЕЙС DP-414, 4ЕЛЯБИНСК (БАЛАНДИНО) - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 169/19/1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
150	19.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  191816 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 19.03.2021, В738, VQ-VTS, ПОБЕДА, РЕЙС DP-996, СТАМБУЛ - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРОВ 161/2/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
151	20.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  200535 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 20.03.2021, В738, VQ-VTJ, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 404, ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) - МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 171/15/0. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНЕШНЕГО КОЛЕСА ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА
152	22.03.2021	ИНФОРМАЦИЯ  221845 УУВВПБДЬ  ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 22.03.2021, В738, VP-BQS, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 174, МАГАС(СЛЕПЦОВСКАЯ)- МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 153/15/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА

153	22.03.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>221344 УУЕЕЫЛЫЬ</p> <p>АЛД- SU 1412 A-320 VPBFF АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО-ЕКАТЕРИНБУРГ 22.03.2021. 9.36 МСК. В ДОПОЛНЕНИИ К АЛД 220909 ОБНАРУЖЕНИЕ ПОРЕЗА ШИНЫ ПРАВОЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ В А/П КОЛЬЦОВО. ОСМОТРОМ ИВПП 24С И МАРШРУТА РУЛЕНИЯ ВС В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ ОТСУТСТВУЮТ. ИБП МАШ</p>
154	29.03.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>291809 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 29.03.2021, В738, VP-VQH, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 442, НИЖНЕКАМСК (БЕГИШЕВО) - МОСКВА(ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 170/6/3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
155	29.03.2021	<p>29.03.2021 16.30 (мск) аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно «АММ». Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений.</p> <p>Самолёт В-737-800, рег/VP-VQH, рейс PVD442 Нижнекамск (Бегишево) - Москва (Внуково). Эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа».</p> <p>ВТ-15865</p>
156	30.03.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>301423 УУВВПБДЬ</p> <p>ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 30.03.2021, В738, VQ-VTH, ПОБЕДА, РЕЙС DP- 194, НАЛЬЧИК - МОСКВА (ВНУКОВО), ЭКИПАЖ 2/4, ПАССАЖИРЫ 176/12/5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА ВС В А/П ВНУКОВО ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО АММ. ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР ИБП ООО АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА</p>
157	30.03.2021	<p>ИНФОРМАЦИЯ</p>

		<p>30.03.2021 15.00 (МСК) АЭРОПОРТ МОСКВА (ВНУКОВО). ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОСМОТРА САМОЛЁТА В-737 ОБНАРУЖЕН НЕДОПУСТИМЫЙ ПОРЕЗ АВИАШИНЫ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА ЛЕВОЙ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕСА СОГЛАСНО «АММ». ОФОРМЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРЕШАЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.</p> <p>САМОЛЁТ В-737-800, РЕГ/VQ-VTH, РЕЙС RVD194 НАЛЬЧИК - МОСКВА (ВНУКОВО). ЭКСПЛУАТАНТ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА». ВТ-15880</p>
158	04.02.2020	<p>АИС РПТ 03.01.20 10.57 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружены недопустимые порезы авиашин внешнего и внутреннего колес левой основной опоры шасси, и внешнего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным персоналом выполнены работы по замене колес согласно АММ. Оформлена техническая документация, допускающая ВС к дальнейшей эксплуатации. Самолет В-738, рег/VP-BQC, рейс DP160 Краснодар - Москва (Внуково) Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.</p>
159	27.02.2020	<p>АИС РПТ 27.02.2020 13.17 (мск) Международный аэропорт Казань. После посадки ВС в 12.19 (мск), при послеполётном осмотре в 13.17 (мск) КВС доложил о порезе пневматика задней левой стойки шасси внешнего заднего колеса. Произведён осмотр ИВПП, РД и МС по маршруту руления ВС. Посторонних предметов не обнаружено. Самолет Боинг-737-800, рег/VQ-BBW, рейс AUL597 Санкт-Петербург – Казань. Эксплуатант – АО 'Нордавиа – региональные авиалинии'.</p>
160	02.03.2020	<p>АИС РПТ 02.03.2020 07.16 (мск) Международный аэропорт Уфа. На послеполётном осмотре специалистом НО ВС СПО обнаружен порез внешнего пневматика левой основной стойки шасси ВС. Произведён комиссионный осмотр ИВПП-2, РД и МС по маршруту руления ВС. Посторонних предметов не обнаружено. Составлен акт, который подписан представителем авиакомпании. Претензий к АО 'МА Уфа' нет. Специалистами ООО 'ТС-Техник' произведён осмотр пневматика. ВС от полётов не отстранялось. Самолет Боинг-737-500, рег/VQ-BPQ, рейс UT-151 Нижневартовск – Уфа. Эксплуатант – ОАО 'Авиакомпания ЮТэйр'.</p>
161	21.03.2020	<p>АИС РПТ 21.03.2020 08.50 (мск) Международный аэропорт Уфа. На послеполётном осмотре специалистом НО ВС СПО обнаружен порез внутреннего пневматика левой основной стойки шасси ВС. Произведён комиссионный осмотр ИВПП, РД и МС по маршруту руления ВС. Посторонних предметов не обнаружено. Составлен акт, который подписан представителем авиакомпании. Претензий к АО 'МА Уфа' нет. Специалистами ООО 'ТС-Техник' произведён осмотр пневматика. ВС от полётов не отстранялось. Самолет Боинг-737-500, рег/VPBVL, рейс UT-678 Когалым– Уфа. Эксплуатант – ОАО 'Авиакомпания ЮТэйр'.</p>
162	23.03.2020	<p>АИС РПТ 23.03.2020 03.50 (мск) Международный аэропорт Уфа. На послеполётном осмотре специалистом НО ВС СПО обнаружен порез внутреннего пневматика левой основной стойки шасси ВС. Записи в бортовом журнале не было. Составлен акт осмотра ВС, акт осмотра аэродромных покрытий, которые подписаны представителем авиакомпании. Претензий к АО 'МА Уфа' нет. ВС от полётов не отстранялось. Самолет Боинг-737, рег/VQ-BBI, рейс 5N-591 Санкт-Петербург (Пулково) — Уфа. Эксплуатант – АО 'Нордавиа – Региональные Авиалинии'.</p>
163	16.04.2020	<p>АИС РПТ 15.04.2020 01.30 (мск), аэропорт Москва (Домодедово). При послеполётном осмотре самолёта В-747 обнаружены порезы пневматиков четырех колес левой фюзеляжной опоры шасси с повреждением корда без потери герметичности. Размеры повреждения двух колес превышают допустимые значения. Выполнен осмотр ИВПП, маршрут руления ВС. Согласно акта осмотра без посторонних предметов. ВС допущено к</p>



		дальнейшей эксплуатации после замены двух колес на основании оформленной документации. Самолёт В-747-8F, рег/VP-BBL, рейс RU9041 Шалон-ан-Шампань - Москва (Домодедово). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'ЭйрБриджКарго'.
164	19.06.2020	АИС РПТ 19.06.2020 08.30 (мск) Международный аэропорт Уфа. На послеполётном осмотре ВС Б-735 специалистом НО ВС СПО обнаружен порез внутреннего пневматика левой основной стойки шасси ВС. Произведён комиссионный осмотр ИВПП-2, РД, МС. Посторонних предметов не обнаружено. Составлен акт, который подписан представителем авиакомпании. Претензий к АО 'МА Уфа' нет. Инженером ЧКОО 'НОРДИК' произведён осмотр пневматика. ВС от полётов не отстранялось. Самолет Боинг-737-500, рег/VQ-BRI, рейс 5N-1591 Санкт-Петербург (Пулково) — Уфа. Эксплуатант – АО 'Нордавиа – Региональные Авиалинии'.
165	30.07.2020	АИС РПТ 29.07.2020 10.00 (мск), аэропорт Москва (Внуково). На послеполётном осмотре самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиашины левого колеса передней опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Обнаружена вмятина на накладке порога переднего БГО. Сертифицированным техническим персоналом проведены работы согласно 'SRM'. Размеры вмятины не выходят за допустимые пределы. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений Самолёт В-737-800, рег/VQ-VTH, рейс PBD148 Анапа (Витязево) - Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
166	30.07.2020	АИС РПТ 29.07.2020 21.00 (мск), аэропорт Москва (Внуково). На послеполётном осмотре самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VQ-VTG, рейс PBD284 Казань - Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
167	30.07.2020	АИС РПТ 29.07.2020 14.30 (мск), аэропорт Москва (Внуково). На послеполётном осмотре самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VQ-VQG, рейс PBD120 Сочи - Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
168	03.08.2020	АИС РПТ 02.08.2020 17.45 (мск), аэропорт Москва (Внуково). На послеполётном осмотре самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиашины внешнего колеса правой основной стойки шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VP-BOD, рейс PBD152 Анапа (Витязево) - Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
169	07.08.2020	АИС РПТ 06.08.2020 13.55 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиашины правого колеса передней стойки шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VP-BGQ, рейс PBD192 Махачкала (Уйташ) - Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.

170	19.08.2020	АИС РПТ 18.08.2020 12.30 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины внешнего колеса левой основной стойки шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом произведены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VP-BQZ, рейс PBD262 Калининград (Храброво) – Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
171	31.08.2020	АИС РПТ 28.08.2020 04.30(мск) а/п Анадырь. В момент подъезда автомобиля АПК-КМ службы АТО а/п Анадырь для выгрузки ВС В-767 ко второму багажнику, произошло соприкосновение автомобиля в ВС, с повреждением заднего обтекателя правого крыла (вертикальный порез размером 10 см и шириной 5 см). Проведен осмотр повреждения. Произведены работы согласно CRM. Повреждение в пределах допуска. Оформлена техническая документация. ВС В-767, рег/VP-BAI, рейс ЮТ533 Москва - Анадырь, Эксплуатант ' ПАО 'Авиакомпания 'Ютэйр'
172	16.09.2020	АИС РПТ 15.09.2020 08.30 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При выполнении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины внутреннего колеса левой основной стойки шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VQ-BAW, рейс PBD446 Кемерово - Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
173	26.09.2020	АИС РПТ 25.09.2020 03.20 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины левого колеса передней стойки шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VQ-BTD, рейс PBD1200 Махачкала (Уйташ) - Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
174	10.10.2020	АИС РПТ 07.10.2020 00.30 аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины внешнего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VP-BPJ, рейс DP276 Киров (Победилово) - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
175	16.10.2020	АИС РПТ 14.10.2020 23.00 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При выполнении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины левого колеса передней опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VP-BOH, рейс DP274 Воронеж (Чертовицкое) - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
176	24.10.2020	АИС РПТ 22.10.2020 15.00 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При выполнении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины левого колеса передней опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VP-BQM, рейс DP194 Нальчик - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
177	31.10.2020	АИС РПТ 27.10.2020 09.30 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины правого колеса передней опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса

		согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VP-BQB, рейс DP160 Краснодар (Пашковский) - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
178	11.11.2020	АИС РПТ 10.11.2020 аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС обнаружен недопустимый порез авиацины внутреннего колеса левой опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'amm'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений.. Самолёт В-737-800, рег/VQ-VTI, рейс PBD174 Магас - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
179	25.11.2020	АИС РПТ 24.11.2020 23.20 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружен недопустимый порез авиацины внутреннего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-738, рег/VP-BPS, рейс DP458 Чебоксары - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
180	01.12.2020	АИС РПТ 27.11.2020 17.30 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС, обнаружен недопустимый порез авиацины правого колеса передней опоры шасси без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию без ограничений. Самолёт В-738, рег/ VP-BQZ, рейс DP-188 Махачкала - Москва (Внуково). Эксплуатант – Авиакомпания 'Победа'.
181	01.12.2020	АИС РПТ 28.11.2020 17.32 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра, обнаружен недопустимый порез авиацины правого колеса передней опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-738, рег/ VP-BPK, рейс DP-404, Екатеринбург - Москва (Внуково). Эксплуатант – ОАО Авиакомпания 'Победа'. ВТ-14891.
182	03.12.2020	АИС РПТ 02.12.2020 аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС обнаружен недопустимый порез авиацины внешнего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'amm'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VP-BQB, рейс DP276 Киров - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
183	11.12.2020	АИС РПТ 10.12.2020 15.10 (мск), аэропорт Москва (Домодедово). На самолете В-738 после за руливания обнаружен порез шины основного колеса. Посадка ВС была выполнена благополучно. Самолет В-738, рег/VQ-BBY, рейс 5N272 Ростов-на-Дону - Москва (Домодедово). Эксплуатант - АО 'СМАРТАВИА'.
184	14.12.2020	АИС РПТ 12.12.2020 09.38 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС в а/п Внуково обнаружен недопустимый порез авиацины левого колеса передней опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Инженер-инспектор ИБП ООО 'Авиакомпания Победа' Самолет В-738, рег/VP-BQJ, рейс DP-160 Краснодар (Пашковский) - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания Победа'

185	14.12.2020	АИС РПТ 12.12.2020 13.25 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС в а/п Внуково обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Инженер-инспектор ИБП ООО 'Авиакомпания 'Победа'. Самолет В-738, рег/VP-BQI, рейс DP168 Минеральные Воды - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
186	16.12.2020	АИС РПТ 15.12.2020 09.40 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'атм'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VP-BQG, рейс DP160 Краснодар - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
187	18.12.2020	АИС РПТ 16.12.2020 16.34 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС обнаружен недопустимый порез авиашины внешнего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'атм'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VP-BPS, рейс DP164 Астрахань - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
188	18.12.2020	АИС РПТ 17.12.2020 23.54 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС обнаружен недопустимый порез авиашины внешнего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'атм'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VP-BQY, рейс DP208, Санкт-Петербург - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
189	30.12.2020	АИС РПТ 29.12.2020 15.00 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружен недопустимый порез авиашины правого колеса передней опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VQ-BTH, рейс DP184 Волгоград - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
190	11.01.2021	АИС РПТ 31.12.2020 19.40 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС в а/п Внуково обнаружен недопустимый порез авиашины внешнего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800М, рег/VP-BQQ, рейс DP- 408 Екатеринбург Кольцово) - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Победа'.
191	13.01.2021	АИС РПТ 06.01.2021 аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета ВС обнаружен недопустимый порез авиашины внешнего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'атм'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VQ-BTI, рейс DP174 Магас - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.

192	14.01.2021	АИС РПТ 08.01.2021 аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета ВС обнаружен недопустимый порез авиашины внешнего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'атм'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/ VQ-BTD, рейс DP158 Краснодар - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
193	22.01.2021	АИС РПТ 22.01.2021 08.51 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС, обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию без ограничений. Самолет В-737-800, рег/ VP-BQC, рейс DP114 Сочи - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
194	26.01.2021	АИС РПТ 25.01.2021 20.36 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружен недопустимый порез авиашины внешнего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VP-BPL, рейс DP180 Минеральные Воды - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
195	26.01.2021	АИС РПТ 25.01.2021 16.15 (мск), аэропорт Москва (Внуково). После заруливания самолета В-737 на место стоянки, при послеполетном осмотре, обнаружено повреждение (порез) внутреннего колеса на правой основной стойке шасси без нарушения герметичности. ВС допущено к дальнейшей эксплуатации после замены колеса на основании оформленного бортового журнала. Самолет В-737-700, рег/VP-BIO, рейс R3762 Махачкала - Москва (Внуково). Эксплуатант - ОАО 'Авиакомпания 'Якутия'.
196	28.01.2021	АИС РПТ 28.01.2021 05.43 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VP-BQJ, рейс DP206 Санкт-Петербург - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
197	28.01.2021	АИС РПТ 28.01.2021 05.45 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VP-BQZ, рейс DP466 Ульяновск - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
198	29.01.2021	АИС РПТ 28.01.2021 12.45 (мск), аэропорт Москва (Внуково). На послеполетном осмотре обнаружено повреждение (порез) пневматика внутреннего колеса правой основной стойки шасси без нарушения герметичности. Размеры повреждения превышают допустимые значения. Выполнен осмотр ИВПП и маршрута руления ВС. Без посторонних предметов. ВС допущено к дальнейшей эксплуатации после замены колеса на основании оформленной документации. Самолет В-737-800, рег/VQ-BWH, рейс DP476 Саратов - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
199	04.02.2021	АИС РПТ 02.02.2021 15.23 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС в а/п Внуково обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колес согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая

		дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VQ-BWI, рейс ПБД-460 Чебоксары – Москва (Внуково). Эксплуатант ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
200	08.02.2021	АИС РПТ 07.02.2021 23.55 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса правой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-738, рег/VQ-BTS, рейс DP194 Минеральные Воды - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
201	08.02.2021	АИС РПТ 05.02.2021 14.16 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-738, рег/VP-BPT, рейс DP476 Саратов - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
202	19.02.2021	АИС РПТ 18.02.2021 20.20 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег/VP-BQY, рейс DP286 Казань - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
203	11.03.2021	АИС РПТ 10.03.2021 13.38 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VP-BPL, рейс PBD454 Иркутск - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
204	12.03.2021	АИС РПТ 12.03.2021 01.59 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружен недопустимый порез авиашины правого колеса передней опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/ VP-BQY, рейс PBD116 Сочи – Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
205	12.03.2021	АИС РПТ 11.03.2021 20.54 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолета В-738 обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно АММ. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VP-BQM, рейс PBD184 Волгоград – Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
206	31.03.2021	АИС РПТ 30.03.2021 15.00 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиашины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VQ-BTH, рейс PBD194 Нальчик - Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.

207	30.03.2021	АИС РПТ 29.03.2021 16:30 (мск), аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполётного осмотра самолёта В-737 обнаружен недопустимый порез авиацины внутреннего колеса левой основной опоры шасси, без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса согласно 'АММ'. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолёт В-737-800, рег/VP-BQH, рейс РВД442 Нижнекамск (Бегишево) - Москва (Внуково). Эксплуатант – ООО 'Авиакомпания 'Победа'.
208	23.03.2021	АИС РПТ 22.03.2021 14:30 (мск), аэродром Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра ВС обнаружен недопустимый порез авиацины внутреннего колеса левой основной опоры шасси без разрушения и потери герметичности. Сертифицированным техническим персоналом выполнены работы по замене колеса. Оформлена техническая документация, разрешающая дальнейшую эксплуатацию ВС без ограничений. Самолет В-737-800, рег. VP-BQC, рейс DP174 Магас (Слепцовская) - Москва (Внуково). Эксплуатант - ООО 'Авиакомпания 'Победа''